


## CORONA PARA PUNTOS DE SOLDADURA



- Con tornillo regulador de la profundidad del taladro.
- Corte por ambos lados.
- Para utilizar en los modelos de taladradoras más usuales del mercado.

Contenido			
Fig.	Descripción	Art. Nº	U/E
1	Corona de puntos de soldadura	<b>0698 1</b>	1
2	Recambio de corona de puntos de soldadura	<b>0698 01</b>	

## BROCA DE CORTE LATERAL



- Calidad acero rápido HSS.
- Diámetro  $1/4 = 6,35\text{mm}$ .
- Para utilizar en los modelos de taladradoras más usuales del mercado.
- Para ensanchar los laterales de un taladro en diferentes materiales como chapa de acero y aluminio, fibra de vidrio, plástico, madera, etc.

Contenido		
Descripción	Art. Nº	U/E
Broca de corte lateral	<b>0698 14</b>	1