

# FLEXÓMETRO ESTÁNDAR



#### **PRINCIPALES VENTAJAS**

- Curvatura de la cinta que asegura el soporte de la cinta en grandes mediciones.
- Carcasa de plástico ABS con protección de goma para impactos
- Cinta con revestimiento de nylon resistente a la corrosión.

### **PRODUCTOS ASOCIADOS**

- Pie de Rey. Epp´s adecuados

Largo	Ancho de la cinta	Punta magnética	Art. N°
5 metros	19 mm	No	071464_572

## Descripción

Cinta métrica de acero para medir distancias. Disponible en modelo: 5 m de longitud.

#### **Características**

- Carcasa de plástico ABS con mango y protección. Encauchetado.
- Bloqueo y freno de cinta de un botón.
- Cinta métrica cubierta de nylon.
- Gancho frontal con 2 remaches de fijación.
- Marcado en cinta métrica en la parte delantera y trasera.
- Cinta curva con excelente rigidez.
- Clip de cinturón de acero.
- Escala métrica y en pulgadas.
- Clase de precisión: II.

#### Información adicional



- 1 Escala en pulgadas / pies.
- 2 Escala en sistema métrico.
- 3 Longitud total en pies.
- 4 Longitud total en metros.
- 5 Clase de precisión.
- 6 Marca.

# Información de seguridad, limpieza y manejo del producto

- Evite humedecer la cinta métrica. Si ocurre, aplique aceite protector deslizante y limpie con un paño seco.
- No toque la cinta de medición con las manos sucias de cemento o arena.
- No arrastre la cinta por el piso.
- · Nunca use la cinta métrica de metal en lugares con red eléctrica.

## Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA Tel: (57) 1 745 63 89 www.wurth.co